

**Tabela nr 1. Wykaz składników majątkowych zakwalifikowanych do kategorii zbędne.**

Lp.	Nazwa Środka	Numer inwentarzowy/SN	Ocena stanu technicznego	Propozycja zagospodarowania	wartość
1	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00131. YPBH203034	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
2	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00154/01 YPBH203087	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
3	monitor - Hyundai L70N	491/01/00154/02. L71NEAS956K11857	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
4	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00155/01 YPBH203214	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
5	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00156/01 YPBH203031	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
6	monitor - Hyundai L70N	491/01/00156/02 171neas957k01877	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
7	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00157/01 YPBH203145	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
8	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00158. YPBH203189	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
9	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00159/01 YPBH203068	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
10	monitor - Hyundai L70N	491/01/00159/02. L71NEAS956K11850	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
11	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00163/01 YPBH203168	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
12	monitor - Hyundai L70N	491/01/00163/02 L71NEAS957K01930	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł

13	monitor - Hyundai L70N	491/01/00166/02 L71Nsas956k14820	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
14	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00167/01 YPBH203102	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
15	monitor - Hyundai L70N	491/01/00172/02 L71NEAS956K12899	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
16	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00176/01 YPBH203009	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
17	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00177 YPBH203051	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
18	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00178/01 YPBH203150	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
19	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00181/01 YPBH203114	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
20	monitor - Hyundai L70N	491/01/00182/02 l71neas957k01911	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
21	monitor - Hyundai L70N	491/01/00184/02 L71NEAS957K00661	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
22	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00192/01 YPBH203059	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
23	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00197/01 YPBH203011	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
24	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00198/01 YPBH203157	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
25	monitor - Hyundai L70N	491/01/00198/02 L71NEAS956K12910	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
26	monitor - Hyundai L70N	491/01/00202/02 L71NEAS957K00629	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł

27	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00204/01 YPBH203060	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
28	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00213/01 YPBH203198	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
29	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00215/01 YPBH203093	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
30	monitor - Hyundai L70N	491/01/00215/02 L71NEAS956K12928	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
31	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00218/01 YPBH203156	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
32	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/poz170 YPBH203052	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
33	monitor - Hyundai L70N	491/03/00133 L71NEAS954K01653	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
34	monitor - Hyundai B71D	491/03/00273 B71DSAB366C00894	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
35	monitor - Hyundai B71D	491/03/00274 B71DSAB366C00841	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
36	monitor - Hyundai B71D	491/03/00289 B71DCAB368C00148	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki z uwagi na stan techniczny, sprzęt technologicznie przestarzały, niewydajny, brak możliwości rozbudowania.	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
37	monitor - Hyundai B71D	491/03/00290 B71DCAB368C00112	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
38	monitor - Belinea	491/03/00305 AA1117590638AC10402874	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
39	monitor - Belinea	491/03/00334 AA1117470602AQ13400308	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
40	monitor - Belinea	491/03/00336 AA1117470721AQ18400010	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł

41	monitor - Belinea	491/03/00339 AA1117470721AQ18400009	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
42	monitor - Hyundai L70N	491/03/00425. B70AEAS359K12395	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
43	monitor - Samsung 710V C	491/09/00120/03 GS17H9NXC25919X	nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki, są techniczne przestarzałe, wyeksploatowane, zużyte	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
44	komputer - ESPRIMO E5905	491/10/00179/01 YPBH203119	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
45	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00168/01 YPBH203155	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
46	komputer - ESPRIMO P5905	491/10/00263 YPQV251072	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
47	komputer - ESPRIMO P5905	491/10/00257. YPQV251063	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
48	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00191/01 YPBH203195	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
49	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00169/01. YPBH203175	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
50	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00199/01 YPBH203056	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
51	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00189/01 YPBH203076	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
52	komputer - ESPRIMO E5905	491/10/00324 YK3C012206	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
53	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00093/01 YPBH203030	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
54	komputer - ESPRIMO E5906	491/01/00165/01 YPBH203066	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł

55	komputer - ESPRIMO E5907	491/01/00209/01 YPBH203010	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
56	komputer - ESPRIMO E5908	491/01/00166/01 YPBH203178	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
57	komputer - ESPRIMO E5909	491/01/00164/01. YK3C012223	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	120,00 zł
58	monitor - Hyundai L70N	491/01/00191/02 L71NEAS956K11843	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, przekazanie	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
59	monitor - Hyundai L70N	491/01/00209/02 L71NEAS957K00625	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
60	monitor - Hyundai L70N	491/01/00173/02. L71NEAS956K11860	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
61	monitor - Hyundai L70N	491/01/00187/02 L71NEAS955K08037	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
62	monitor - Hyundai L70N	491/01/00189/02 L71NEAS956K12929	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł
63	monitor - Belinea 10 17 20	491/03/00353	Technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, wyeksploatowany	nieodpłatne przekazanie lub likwidacja	50,00 zł

**Tabela nr 2. Wykaz składników majątkowych zakwalifikowanych do kategorii zużyte.**

Lp.	Nazwa Środka	Numer inwentarzowy / SN	Ocena stanu technicznego	Propozycja zagospodarowania	wartość
1	monitor - LG F700P	491/01/00093/02 YPBH203030	złamana podstawa, uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
2	monitor - Fujitsu-Siemens P17-1	491/01/00102/03 yegb148659	uszkodzona obudowa, uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty.	likwidacja	0,00 zł
3	monitor - Fujitsu-Siemens P17-1	491/01/00103/03 YEGB148876	uszkodzony, wyeksploatowany, nie działa, zużyty.	likwidacja	0,00 zł
4	komputer - Fujitsu-Siemens SCENIC E620	491/01/00130/02 YBNH144823	uszkodzony, nie działa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
5	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/01/00134/01 YPBH203101	uszkodzony, brak dysku, brak pamięci, zużyty.	likwidacja	0,00 zł
6	monitor - Hyundai L70N	491/01/00155/02 L71NEAS957K00632	uszkodzona matryca, piksele, brak regulacji, zużyty	likwidacja	0,00 zł
7	monitor - Hyundai L70N	491/01/00157/02 L71NEAS957K01910	uszkodzona matryca, zużyty	likwidacja	0,00 zł
8	monitor - Hyundai L70N	491/01/00158/02	uszkodzona matryca, zużyty	likwidacja	0,00 zł

9	komputer - Fujitsu-Siemens Espresso E5905	491/01/00162/01 YPBH203092	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
10	monitor - Hyundai L70N	491/01/00165/02 L71NEAS957K01871	uszkodzona matryca, zużyty	likwidacja	0,00 zł
11	komputer - Fujitsu-Siemens Espresso E5905	491/01/00172/01 YPBH203020	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
12	drukarka - Samsung ML-2250	491/01/00176/03 2Z21BRIY900093W	uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki, nie działa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
13	monitor - Hyundai L70N	491/01/00178/02 L71NEAS956K11835	uszkodzona matryca, uszkodzona obudowa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
14	monitor - Hyundai L70N	491/01/00181/02 l71neas956k12931	uszkodzona matryca, uszkodzona obudowa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
15	komputer - Fujitsu-Siemens Espresso E5905	491/01/00184/01 YPBH203209	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
16	komputer - Fujitsu-Siemens Espresso E5905	491/01/00188 YPBH203129	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
17	komputer - Fujitsu-Siemens Espresso E5905	491/01/00202/01 YPBH203037	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
18	monitor - Hyundai L70N	491/01/00195/02. L71NEAS957K01874	uszkodzona matryca, piksele, brak regulacji, zużyty	likwidacja	0,00 zł
19	komputer - Fujitsu-Siemens SCENIC E620 (i9	491/01/00214/01 YBNH144818	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
20	komputer - Fujitsu-Siemens P5905 i945g	491/01/00222/01 YPQV199139	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
21	komputer - Fujitsu-Siemens CELSIUS W340	491/01/00249/01 YBWN008207	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
22	komputer - Fujitsu-Siemens CELSIUS W340	491/01/00246/01 YBWN008198	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
23	komputer - Fujitsu-Siemens CELSIUS W340	491/01/00248 YBWN008187	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
24	komputer - Fujitsu-Siemens CELSIUS W340	491/01/00252/01 YBWN008193	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
25	monitor - Fujitsu-Siemens B17-2	491/01/00252/02 YEFQ042659	uszkodzona matryca, piksele, brak regulacji, zużyty	likwidacja	0,00 zł
26	drukarka - Samsung ML-2250	491/09/00109 2Y21BADXC04745E	uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki, nie działa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
27	drukarka - HP 1320	491/02/00300 CNRW69M28S	uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki, uszkodzona elektronika, nie działa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
28	drukarka - HP 2015	491/02/00342. CNBW81X0ND	uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki, uszkodzona elektronika, nie działa, zużyty	likwidacja	0,00 zł
29	drukarka - HP 2015	491/02/00344 CNBW7B48G4	uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki, uszkodzona elektronika, zużyty	likwidacja	0,00 zł
30	monitor - Hyundai L70N	491/03/00132 L71NEAS956K12927	uszkodzona matryca, zasilacz oraz elektronika, zużyty	likwidacja	0,00 zł
31	monitor - Samsung 940nplus	491/03/00384 HA19HMCPA06936X	uszkodzone podświetlania, zużyty	likwidacja	0,00 zł
32	monitor - Hyundai L70N	491/03/00424 B70AEAS359K10570	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
33	monitor - Hyundai L70N	491/03/00426 B70AEAS358K11716	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
34	monitor - LG W1934S-BN	491/03/00432. 902UXWE3S497	uszkodzenie podświetlania, wyłączanie się, zużyty	likwidacja	0,00 zł
35	monitor - LG W1934S-BN	491/03/00439 902UXPH3S504	uszkodzenie podświetlania, brak regulacji, zużyty	likwidacja	0,00 zł
36	monitor - LG W1934S-BN	491/03/00448 902UXCR3S483	uszkodzenie podświetlania, brak regulacji, zużyty.	likwidacja	0,00 zł
37	monitor - Samsung 710V C	491/09/00111/02 GS17H9NXC25411M	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
38	drukarka - Samsung ML-2250	491/09/00114/02. 2Y21BADY102903M	technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki	likwidacja	0,00 zł

39	drukarka - Samsung ML-2250	491/09/00117/04 2Y21BADY102891X	technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki	likwidacja	0,00 zł
40	komputer - DTK	491/09/00118/01 DTK-A8053 1090	zużyty, brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
41	monitor - Samsung 710V C	491/09/00118/02 GS17H9NXC28659M	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
42	drukarka - Samsung ML-2250	491/09/00125/04. 2Y21BADY102933P	technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki	likwidacja	0,00 zł
43	komputer - Fujitsu-Siemens P5905 i945g	491/10/00225 YPQV199755	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
44	komputer - fujitsu Esprimo P_BS015	491/10/00256 YPQV251068	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
45	komputer - Esprimo P5905	491/10/00260 YPQV251064	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
46	komputer - Fujitsu-Siemens P5905 i945g	491/10/00267. YPQV251188	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
47	komputer - HP DX2200M	491/10/00269 HUB6450K3D	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
48	komputer - HP DX2200M	491/10/00273 HUB6450K36	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
49	komputer - HP DX2200M	491/10/00274. HUB6450K34	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
50	komputer - HP DX2200M	491/10/00275 HUB6390HQ2	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
51	komputer - HP DX2200M	491/10/00290 HUB6450K33	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
52	komputer - HP DX2200M	491/10/00292 HUB6390HQ7	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
53	komputer - Fujitsu-Siemens Esprimo E5905	491/10/00322 YPBH203067	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
54	komputer - Maxdata	491/10/00345 47947710012	brak dysku, brak pamięci, płyty, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
55	komputer - Maxdata	491/10/00347 47947710034	brak dysku, brak pamięci, brak procesora, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
56	komputer - Maxdata	491/10/00349 47947710001	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
57	komputer - Maxdata	491/10/00358 47947710050	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, spalony	likwidacja	0,00 zł
58	komputer - Maxdata	491/10/00363 47947710047	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
59	monitor - Proview 700p	491/12/00234/02 F0KQ610062775	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
60	komputer - Actina	491/12/00235/01 102154	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
61	monitor - Proview 700p	491/12/00237/02 F0KQ610065295	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
62	drukarka - Samsung ML-2250	491/12/00245 2Y21BRIL100413J	technicznie przestarzałe, całkowicie utraciły wartość użytkową, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera, uszkodzone podajniki	likwidacja	0,00 zł
63	komputer - Actina	491/12/00246/01 128172	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
64	monitor - LG L1732p	491/12/00246/03 701MAKR5V325	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
65	komputer - Actina	491/12/00247/01 127181	brak dysku, brak pamięci, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
66	monitor - LG L1732P	491/12/00247/02 702MAPN28336	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
67	monitor - LG L1732P	491/12/00247/03 702MAYY28338	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
68	komputer - Actina	491/12/00248/01 128324	tylko płyta główna, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
69	monitor - LG L1732P	491/12/00248/02 701MAQQ1L580	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
70	monitor - LG L1732P	491/12/00248/03 701MAGP1L751	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł

71	komputer - Actina	491/12/00249/01 128168	tylko płyta główna, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
72	monitor - LG L1732P	491/12/00249/03 701MASX1L582	uszkodzony, wyeksploatowany, zużyty	likwidacja	0,00 zł
73	drukarka - Brother 2030	491/12/00250 E63031K6J960060	zniszczona, nie działa, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera oraz kasety drukującej, uszkodzone podajniki, zużyty	likwidacja	0,00 zł
74	drukarka - Brother 2030	491/12/00251 E63031K6J173568	zniszczona, nie działa, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera oraz kasety drukującej, uszkodzone podajniki, zużyty	likwidacja	0,00 zł
75	drukarka - Brother 2030	491/12/00252 E63031K6J173664	zniszczona, nie działa, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera oraz kasety drukującej, uszkodzone podajniki, zużyty	likwidacja	0,00 zł
76	drukarka - Brother 2030	491/12/00253 E63031K6J905423	zniszczona, nie działa, uszkodzenie fusera, wyeksploatowana, brak tonera oraz kasety drukującej, uszkodzone podajniki, zużyty	likwidacja	0,00 zł
77	komputer - DTK		brak płyty, zasilacza, dysku procesora, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
78	monitor - Fujitsu Scenicview P996-1 kineskop	YEQ006731	pęknięta obudowa, uszkodzony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
79	obudowa monitora -	B70AEAS358K11800	obudowa, bez mocowań i śrub, uszkodzona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
80	printserver - Edimax PS-1206u	ps1206u77cd00127	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
81	printserver - Edimax PS-1206u	ps1206u77cd00141	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
82	printserver - Edimax PS-1206u	ps1206u77cd00146	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
83	printserver - Pci mini-100s	14FD00603BR	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
84	printserver - Pci mini-100s	14FD00600BR	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
85	printserver - Pci mini-100s	14FD00596BR	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
86	switch - Linksys SD205	REF20G914517	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
87	switch - Linksys SD205	REF10g127002	zużyty, spalony	likwidacja	0,00 zł
88	terminal - TC3570	E12006070200673	spalone, uszkodzone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
89	terminal - TC3570	E12006070206103	spalone, uszkodzone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
90	terminal - TC3570	E12006070200685	spalone, uszkodzone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
91	terminal - TC3590	10D348007M09088F0BM	spalone, uszkodzone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
92	terminal - TC3590	10D348007M09088F25M	spalone, uszkodzone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
93	ups - MGE Nova 600 AVR	AN2F420C3	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
94	ups - MGE Nova 600 AVR	AN2F400TW	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
95	ups - MGE Nova 600 AVR	AN2F420CB	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
96	ups - Mustek Powermust 600 USB	L43801C26867	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
97	printserver - HP JetDirect ew2400	W/INF/08/00032 j7951-60121	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
98	ups - Fideltronik Ares 500 rack	95385413500022	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
99	ups - Fideltronik Ares 500 rack	95385413500023	zużyte, spalone, zużyty	likwidacja	0,00 zł
100	ups - MGE Nova 600 AVR	AN2F420BV	Całkowicie utracił wartość użytkową, uszkodzony, zużyty, po przepięciu	likwidacja	0,00 zł
101	komputer - Maxdata BTO PC	491/10/00350 47947710028	Całkowicie utracił wartość użytkową, uszkodzony, zużyty, po przepięciu	likwidacja	0,00 zł
102	komputer - HP DX2200	491/10/00272 HUB6390HPV	Całkowicie utracił wartość użytkową, uszkodzony, zużyty, po przepięciu	likwidacja	0,00 zł



103	komputer - HP DX2200	491/10/00288 HUB6450K39	Całkowicie utracił wartość użytkową, uszkodzony, zużyty, po przepięciu	likwidacja	0,00 zł
104	komputer - Maxdata BTO PC	491/10/00362	brak płyty, zasilacza, dysku procesora, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
105	komputer - ESPRIMO E5905	491/01/00201/01 YPBH203115	Całkowicie utracił wartość użytkową, utylizacja	likwidacja	0,00 zł
106	komputer - HP DX2200	491/10/00283 HUB6450K3C	Całkowicie utracił wartość użytkową, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
107	monitor - Hyundai B70D	491/03/00277 B71DSAB366C00868	niesprawny, spalony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
108	monitor - Hyundai L70N	491/01/00179/02 L71NEAS956K11829	niesprawny, spalony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
109	monitor - Hyundai B70D	491/03/00270 B71DSAB366C00866	niesprawny, spalony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
110	monitor - Belinea 10 17 20	491/03/00333 AA1117470721AQ1B400046	niesprawny, spalony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
111	monitor - Samsung 710T	491/01/00131/01 MJ17H4JY200609J	niesprawny, spalony zasilacz, zużyty	likwidacja	0,00 zł
112	monitor - Hyundai	491/01/00224/02	Zużyty, spalony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
113	monitor - hyundai	491/01/00171/02	Zużyty, spalony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
114	drukarka - hp 2015	491/02/00307 CNBW6B2980	zużyty, uszkodzony formater, elektronika	likwidacja	0,00 zł
115	drukarka - HP 1020	491/02/00309	niesprawny, uszkodzony formater, elektronika, zużyty	likwidacja	0,00 zł
116	komputer - Adax	491/10/00411	niesprawny, uszkodzony, spalona płyta główna	likwidacja	0,00 zł
117	skaner - Canon Lite 600F	491/02/00022 KBWA77155	niesprawny, uszkodzony, zużyty	likwidacja	0,00 zł
118	drukarka - HP2015dn	491/02/00347	uszkodzona elektronika, fuser, zużyty	likwidacja	0,00 zł

**Tabela nr 3. Wykaz niskocennych składników majątkowych.**

Lp	Nazwa środka	Sztuk	Uwagi	Propozycja zagospodarowania	Wartość
1	Podajnik do drukarki HP 2015	1	pęknięty, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
2	Płyta główna Intel Pentium	1	spalona, uszkodzony, brak elementów	likwidacja	0,00 zł
3	Myszki	2	uszkodzone, zużyte, urwane końcówki	likwidacja	0,00 zł
4	Zasilacz do serwera HP	1	spalony, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
5	Matryca 19"	1	spalony, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
6	Matryca 17"	1	spalony, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
7	Kable zasilające	100	uszkodzony, rozerwany	likwidacja	0,00 zł
8	Zasilacze ATX	14	spalony, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
9	Zużyte tonery	127	uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
10	Zużyte tusze	26	uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
11	Płyta główna Intel Celeron	6	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
12	Matryca z e-wokandy	1	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł

13	Płyta główna Intel Core 2 Duo	3	spalona, uszkodzony, brak elementów	likwidacja	0,00 zł
14	Baterie do laptopów	5	zużyta	likwidacja	0,00 zł
15	DVD-RW	1	spalony, uszkodzony	likwidacja	0,00 zł
16	Stacja dyskieta	1	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
17	Karta sieciowa D-link	1	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
18	Zasilacz TAGAN 500W	1	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
19	Procesor Intel Core 2 Duo	1	spalona, zużyta	likwidacja	0,00 zł
20	Kieszka na dysk 3,5"	1	uszkodzona	likwidacja	0,00 zł
21	Router Linksys Wireless WRT54GL	1	uszkodzony, spalony, urwane gniazda anten	likwidacja	0,00 zł
22	Router D-Link	1	uszkodzony, spalony, urwane gniazda anten	likwidacja	0,00 zł